



CHECKLIST SOLUCIÓN DE PROBLEMAS SPAS PRIVADOS
SALTA EL DIFERENCIAL (Versión cliente final)

SAT.039.ES
(10122015)

1	Reiniciar el SPA. Salta el diferencial inmediatamente?	SI	Solicitar a su servicio técnico revisión placa electrónica y/o sistema audio (si el spa dispone de él)
		NO	Fijar la temperatura de consigna al máximo e ir a 2
2	Salta el diferencial cuando termina el Pr?	SI	Solicitar a su servicio técnico revisión bomba de filtración y/o sistema desinfección (ozono o UV según modelo)
		NO	Ir a 3
3	Salta el diferencial cuando se conecta automáticamente la calefacción?	SI	Solicitar a su servicio técnico revisión de la resistencia eléctrica
		NO	Ir a 4
4	Salta el diferencial cuando se conecta automáticamente la bomba soplante y la/s de masaje?	SI	Ir a 5
		NO	SPA OK. Revisar la instalación eléctrica
5	Volver a reiniciar el spa, y durante el Pr accionar la blower. Salta el diferencial?	SI	Solicitar a su servicio técnico revisión de la blower
		NO	Ir a 6
6	Accionar la/s bomba/s de masaje durante el modo Pr. Salta el diferencial?	SI	Solicitar a su servicio técnico revisión de la /s bomba/s de masaje
		NO	SPA OK. Revisar la instalación eléctrica