



CHECKLIST SOLUTION DE PROBLÈMES SPAS PRIVÉS  
Purger le spa

SAT.041.FR  
(27092021)

1	Vérifiez que le niveau d'eau soit le correct	OUI	Aller à 2	
		NON	Faire en sorte que le niveau d'eau soit le correct	OUI
NON	Aller à 1			
2	Vérifier que tous les jets / buses / vannes possibles soient ouverts	OUI	Aller à 3	
		NON	Les ouvrir	OUI
NON	Aller à 2			
3	Enlever le filtre à cartouche	OUI	Aller à 4	
		NON	Aller à 3	
4	Programmer le mode de fonctionnement "Prêt" (systèmes BP) ou "Standard" (systèmes GS)	OUI	Aller à 5	
		NON	Aller à 4	
5	Augmenter la température de consigne afin que la pompe de filtration démarre Attendre 1 ou 2 heures car tous les circuits hydrauliques soient correctement remplis d'eau sans air (à réaliser par un technicien)	OUI	Fin	
		NON	Aller à 6	
6	Eventuellement deveriser légèrement le raccord en sortie du réchauffer afin de permettre l'évacuation totale de l'air encore attrapé dans les circuits hydrauliques	OUI	Fin	
		NO	Consulter Codes d'erreur HFL/LF/Dr/Dry/16/17/27/28/34/35 - Problèmes de débit - Guide de résolution	